


电路原理图:



“棕线5”接正极，“蓝线4”接负极，推杆伸出，电位器红黑脚阻值增加，绿黑脚阻值减小。